



Inventario

Con riferimento alla richiesta del responsabile del VII Settore, avente per oggetto censimento del Teatro Comunale (Auditorium), il giorno 11/11/2018, alle ore 11,00, il sottoscritto Geom. Alessandro Blandino, mi sono recato presso della Cittadella degli Studi, effettuando un sopralluogo volto ad eseguire un censimento, dopo aver compiuto un controllo generale aver preso nota di tutto ciò che ho ritenuto fosse pertinente all'incarico affidatomi, ho redatto l'inventario appresso elencato:

Perimetro esterno

- n. 4 Fari prospetto principale;
- n. 8 Lampade nei due prospetti laterali;
- n. 1 gruppo elettrogeno (int. casotto in muratura) prospetto posteriore;

Interno

Zona Ingresso , n.1 cabina quadro elettrico generale, n.1 estintore, n, 2 lampade a tetto;

WC Pubblico Maschile, provvisto di n.1 scaldacqua, n.1 lampada emergenza, n.3 lampade, n.1 specchio, n.2 porta sapone, n.1 porta carta, n.1 cesso tazza completa, n.2 cessi tazza sospesi, n.2 lavandini, n.1 sgabuzzino;

WC Pubblico Femminile, provvisto di n.1 scaldacqua, n.2 lampade emergenza, n.4 lampade , n.2 specchi, n.3 porta sapone, n.2 porta carta; n.1 WC disabili;

Soppalco zona anteriore, provvista di scala in ferro larga in ottima condizione, inoltre provvisto di n.3 lampade, n.2 lampade di emergenza, n.1 quadro elettrico, n.1 estintore, tende colore rosse in tutte le aperture finestrate ed il balconcino fronte in platea.

Zona platea (galleria), n.149 sedute galleria di colore verde, n.6 quadri allocati nelle pareti laterali, n.6 tende copertura le porte laterali uscite di sicurezza, n.2 impianto idrante, n. 6 lampade di emergenza, n. 6 lampade direzionali, n.2 estintori sottopalco, n.1 proiettore, n.2 staffe alte per proiettore, n.22 lampade a tetto.

Zona Palco, tenda copertura scena di colore rosso completa di impianto apre e chiudi funzionante, n.1 estintore, n.1 quadro elettrico, n.2 faretti a soffitto, n.1 pianoforte compreso di seduta, n.1 WC lato destro (compreso di n.1 specchio, n.1 scaldacqua , n.1 piccolo spogliatoio, n.1 lampada emergenza), n.1 WC lato sinistro (completo di n.1 specchio, n.1 piccolo spogliatoio, n.1 lampada, n.1 lampada di emergenza), n. 1 tavolino in legno.

Il tecnico rilevatore

Geom. Alessandro Blandino

“ Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3 del d.lgs 39/93”

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N.0060896/2018 del 11/10/2018